

Produktinformationen

VERFLÜSSIGER-REINIGER

1L GEBRAUCHSFERTIG

HEAVY-DUTY-FORMEL

Speziell für stark verschmutzte Verflüssiger in den heutigen anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.

Die hochwirksame Formel löst selbst hartnäckige Fett- und Schmutzablagerungen gründlich für maximale Systemeffizienz – ein Muss bei den heutigen hohen Anforderungen an Verflüssiger.

- Extra stark schaubildend
- Löst Fett- und Ölverschmutzungen
- Greift Aluminium-Lamellen nicht an

VERPACKUNG UND TRANSPORT

Verpackungseinheit:	12 x 1L
Packmaß (L x H x B):	330 x 260 x 330mm
Liefergewicht:	13kg








ANWEISUNGEN

Beim Mischen und bei der Anwendung des Produkts Augen- und Hautschutz tragen, um Irritationen zu vermeiden. Das Gerät vor der Reinigung abschalten. Für beste Ergebnisse:

- 1** Genügend Reiniger auftragen, so dass der komplette Wärmetauscher vollständig nass ist.
- 2** Nach 30 Sekunden nochmals großzügig Reiniger horizontal und systematisch auf jede einzelne Rippe des Wärmetauschers auftragen. Zwischen den Lamellen bildet sich ein leichter Schaum.
- 3** Nach weiteren 2 Minuten nochmals großzügig Reiniger horizontal auf jede einzelne Rippe auftragen.
- 4** Den Wärmetauscher nach 5 Minuten mit reichlich klarem Wasser abspülen.

Nur für den professionellen Gebrauch.
Ausser Reichweite von Kinder aufbewahren.



GEFAHR

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **P264** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P305+351+338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P303+361+353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P501** Inhalt/Behälter zu einer Problemabfallentsorgung zuführen. **P405** Unter Verschluss aufbewahren.